



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



Une marque du réseau
DEKRA Automobile

N° d'imprimé : D 082595528

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE Visite technique périodique | DATE DU CONTRÔLE 18/09/2017 | N° DU PROCÈS-VERBAL 17043837 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S040D095
 RAISON SOCIALE : C.T.T. CONTROLE TECHNIQUE TARUSATE
 ADRESSE : 136 route de Rion des Landes
 40400 TARTAS
 Tél : 05.58.73.55.77 Fax : 05.58.73.55.77

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : COMMARIEU BRUNO
 N° D'AGRÈMENT : 040D0127
 SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
 N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| N° Immatriculation BJ-463-EY (F) | Date d'immatriculation 09/05/11 | Date de 1ère mise en circulation 25/01/06 |
| Genre CTTE | Marque FORD | Type FAGYF3FAKA |
| N° dans la série du type WFDVXXTTFV5D46020 | | Énergie GO |
| Kilométrage inscrit au compteur 253197 | | Désignation commerciale TRANSIT |

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : S A R L PLATRERIE PLAFOND MENUISERI
 ADRESSE : ROUTE DE LESGOR
 40400 BEGAAR

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :
 CONTRE-VISITE AU PLUS TARD : 18/11/2017
 (à défaut nouvelle visite complète)

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document présenté : Certificat d'immatriculation
 Version du logiciel : D12.02

DEFAUT(S) A CORRIGER AVEC OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE

4.2.1.2.1. FEU DE CROISEMENT : Anomalie de fonctionnement : G
 4.3.2.1.3. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répéteurs) : Absence ou détérioration importante : ARD
 6.2.1.2.2. PORTE LATÉRALE : Ouverture impossible et/ou intempestive : ARD


DEFAUT(S) A CORRIGER SANS OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE

3.1.1.1.1. PARE-BRISE : Mauvais état
 4.2.1.1.2. FEU DE CROISEMENT : Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur : D
 4.3.6.2.1. FEU DE PLAQUE AR : Eclairage partiel de la plaque
 4.3.7.4.1. FEU DE BROUILLARD AR : Absence ou non fonctionnement du feu gauche
 6.1.3.3.1. PLANCHER : Contrôle impossible : ARD,ARG
 6.1.5.3.1. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR : Contrôle impossible : ARD,ARG
 6.1.6.1.3. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU : Déformation mineure : D,G
 6.2.2.1.1. PORTE AR, HAYON : Déformation importante
 6.2.5.2.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Mauvaise fixation : V
 6.2.8.1.3. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) : Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison : D,G

MESURES

| MESURES | AvG | AvD | ArG | ArD | |
|---|------------|---------|-----|-----|-----------------|
| POIDS (DaN) | 1177 | | 809 | | |
| FREIN DE SERVICE | | | | | |
| Force efficacité (DaN) | 351 | 374 | 161 | 169 | Efficacité:53% |
| Force déséquilibre (DaN) | 351 | 374 | 161 | 169 | |
| Déséquilibre | | | | | Av: 7 % Ar: 5 % |
| FREIN DE STATIONNEMENT | | | | | Efficacité:19% |
| DISSYMETRIE SUSPENSION | Av:1 % | Ar:13 % | | | |
| RIPAGE 1ER ESSIEU (m/km) | -2.30 | | | | |
| Opacité des fumées (m-1) C1: 0.87 C2:0.86 | | | | | |
| FEUX CROISEMENT | G: D:-1.40 | h<0.8m | | | |
| ANTIBROUILLARD | G: D: | | | | |

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO





PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



Une marque du réseau
DEKRA Automotive

N° d'imprimé : D 082595523

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE Visite technique périodique | DATE DU CONTRÔLE 18/09/2017 | N° DU PROCÈS-VERBAL 17043832 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : 5040D095
 RAISON SOCIALE : C.T.T. CONTROLE TECHNIQUE TARUSATE
 ADRESSE : 136 route de Rion des Landes
 40400 TARTAS
 Tél : 05.58.73.55.77 Fax : 05.58.73.55.77

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : COMMARIEU BRUNO
 N° D'AGRÈMENT : 040D0127
 SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
 N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| N° Immatriculation CA-895-XX (F) | Date d'immatriculation 31/01/12 | Date de 1ère mise en circulation 20/11/06 |
| Genre CTTE | Marque FORD | Type FAE6P8FAAA |
| N° dans la série du type WFOXXXBDFX6U36635 | | Énergie GO |
| Kilométrage inscrit au compteur 231376 | Désignation commerciale TRANSIT | |

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : SARL PLATRERIE PLAFOND MENUISERIE
 ADRESSE : ROUTE DE LESGOR
 40400 BEGAAR

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :
 CONTRE-VISITE AU PLUS TARD : 18/11/2017
 (à défaut nouvelle visite complète)



DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document présenté : Certificat d'immatriculation
 Version du logiciel : D12.02

DÉFAUT(S) A CORRIGER AVEC OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE

4.1.1.1.3. FEU DE CROISEMENT : Réglage anormalement bas : D
 4.2.1.3.1. FEU DE CROISEMENT : Anomalie de fixation et/ou de positionnement : D
 4.3.2.1.1. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répéteurs) : Couleur de signalisation modifiée : AVG

DÉFAUT(S) A CORRIGER SANS OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE

4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas : G
 6.1.3.3.1. PLANCHER : Contrôle impossible : ARD,ARG
 6.1.5.3.1. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR. : Contrôle impossible : ARD,ARG
 6.1.6.1.3. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU : Déformation mineure : D
 6.2.2.1.1. PORTE AR, HAYON : Déterioration importante
 6.2.5.1.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Déterioration importante : AV
 8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité

MESURES

| MESURES | AvG | AvD | ArG | ArD | |
|------------------------------|---------|---------|-----|--------|-----------------|
| POIDS (DaN) | 1151 | | 720 | | |
| FREIN DE SERVICE | | | | | |
| Force efficacité (DaN) | 355 | 376 | 258 | 267 | Efficacité:67% |
| Force déséquilibre (DaN) | 355 | 376 | 258 | 267 | |
| Déséquilibre | | | | | Av: 6 % Ar: 4 % |
| FREIN DE STATIONNEMENT | | | | | Efficacité:22% |
| DISSYMETRIE SUSPENSION | Av:1 % | Ar:6 % | | | |
| RIPAGE 1ER ESSIEU (m/km) | -0.80 | | | | |
| Opacité des fumées (m-1) C1: | < 0.5 | C2:0.84 | | | |
| FEUX CROISEMENT | G:-2.70 | D:-4.00 | | h<0.8m | |
| ANTIBRŒUILLARD | G: | D: | | | |

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO



Une marque du réseau
DEKRA Automotive

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : D 082595532

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| NATURE DU CONTRÔLE Visite technique périodique | DATE DU CONTRÔLE 18/09/2017 | N° DU PROCÈS-VERBAL 17043841 |
|--|---------------------------------------|--|

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S040D095
 RAISON SOCIALE : C.T.T. CONTROLE TECHNIQUE TARUSATE
 ADRESSE : 136 route de Rion des Landes
 40400 TARTAS
 Tél : 05.58.73.55.77 Fax : 05.58.73.55.77

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : LAMOULIE JEREMIE
 N° D'AGRÈMENT : 040D1022
 SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
 N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| | | |
|--|---|---|
| N° Immatriculation CN-450-HX (F) | Date d'immatriculation 28/11/12 | Date de 1ere mise en circulation 18/10/07 |
| Genre CTTE | Marque PEUGEOT | Type YBAMFBBX |
| N° dans la série du type VF3YBAMFB11271763 | | Énergie GO |
| Kilométrage inscrit au compteur 217601 | Désignation commerciale BOXER | |

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : SARL SPPM
 ADRESSE : ROUTE DE LESGOR
 40400 BEGAAR

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :
 CONTRE-VISITE AU PLUS TARD : 18/11/2017
 (à défaut nouvelle visite complète)



DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document présenté : Certificat d'immatriculation
 Version du logiciel : D12.02

DÉFAUT(S) À CORRIGER AVEC OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE

4.3.1.2.1. FEU DE POSITION : Anomalie de fonctionnement : ARD
 4.3.2.1.3. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répéteurs) : Absence ou détérioration importante : AVD,ARD
 4.3.2.2.1. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répéteurs) : Anomalie de fonctionnement : ARD
 4.3.3.1.1. SIGNAL DE DETRESSE : Anomalie de fonctionnement ou absence de commande
 4.3.6.2.2. FEU DE PLAQUE AR : Absence d'éclairage de la plaque

DÉFAUT(S) À CORRIGER SANS OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE

3.3.2.1.1. LAVE-GLACE AV : Non fonctionnement
 5.3.2.2.3. PNEUMATIQUE : Indicas de vitesse inadaptés : AVD,AVG
 5.3.2.2.4. PNEUMATIQUE : Pression anormale : AVD
 6.1.2.1.4. TRAVERSE : Déformation importante : AR
 6.1.3.3.1. PLANCHER : Contrôle impossible : ARD,ARG
 6.1.5.3.1. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV, AR, : Contrôle impossible : ARD,ARG
 6.2.5.1.1. PARE-CHOC, BOUCLIER : Dé détérioration importante : AR
 6.2.6.1.1. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR : Anomalie de fixation et/ou mauvais état : AVG
 6.2.8.1.3. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) : Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison : G
 8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité

MESURES

| MESURES | AVG | AVD | ArG | ArD | |
|---|---------|--------|---------|-----|-----------------|
| POIDS (DaN) | 1346 | | 1087 | | |
| FREIN DE SERVICE | | | | | |
| Force efficacité (DaN) | 493 | 472 | 398 | 419 | Efficacité:73% |
| Force déséquilibre (DaN) | 493 | 472 | 398 | 419 | |
| Déséquilibre | | | | | Av: 5 % Ar: 6 % |
| FREIN DE STATIONNEMENT | | | | | |
| | | | | | Efficacité:20% |
| DISSYMETRIE SUSPENSION | Av:0 % | Ar:1 % | | | |
| RIPAGE 1ER ESSIEU (m/km) | -5.80 | | | | |
| Opacité des fumées (m-1) C1: < 0.5 C2:< 0.5 | | | | | |
| FEUX CROISEMENT | G:-1.30 | | D:-1.70 | | 0,8m<=h<=1,0m |
| ANTIBROUILLARD | G: | | D: | | |

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO